



รายงานโครงการฟื้นฟูโบราณสถานอันเนื่องมาจากอุทกภัยปี พ.ศ.๒๕๕๔  
การบูรณะโบราณสถานวัดสะพานนาค  
ตำบลประตู่ชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  
สำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา  
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

๒๕๕๔

16508312



รายงานโครงการฟื้นฟูโบราณสถานอันเนื่องมาจากอุทกภัยปี พ.ศ.๒๕๕๔  
การบูรณะโบราณสถานวัดสะพานนาค  
ตำบลประจักษ์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เสนอ

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  
สำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา  
กรมศิลปากร

จัดทำโดย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยู เอ อาร์ คอนสตรัคชั่น

# สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
<b>บทที่ ๑ ประวัติและสภาพทั่วไปของวัดสะพานนาคร</b>	<b>๑</b>
๑.๑ ตำแหน่งและที่ตั้ง	๑
๑.๒ ประวัติวัดสะพานนาคร	๓
๑.๓ สภาพโบราณสถานก่อนการดำเนินงาน	๓
<b>บทที่ ๒ การดำเนินงานทางโบราณคดี</b>	<b>๑๐</b>
๒.๑ การวางแผนเพื่อการดำเนินงานทางโบราณคดี	๑๐
๒.๒ เทคนิคการดำเนินงานทางโบราณคดี	๑๑
๒.๓ การเก็บหลักฐานและการบันทึกข้อมูล	๑๑
๒.๔ การขุดลอกหน้าดินที่ปกคลุมโบราณสถาน	๑๒
๒.๕ การขุดตรวจทางโบราณคดี	๑๕
<b>บทที่ ๓ โบราณวัตถุที่พบจากการดำเนินงานทางโบราณคดี</b>	<b>๑๙</b>
๓.๑ โบราณวัตถุที่พบจากหลุมขุดตรวจหมายเลข ๑ (T.1)	๑๙
๓.๒ โบราณวัตถุที่พบจากหลุมขุดตรวจหมายเลข ๒ (T.2)	๒๒
<b>บทที่ ๔ การบูรณะโบราณสถาน</b>	<b>๒๗</b>
๔.๑ วัสดุที่ใช้	๒๗
๔.๒ การบูรณะและเสริมความมั่นคงเจดีย์ทรงประธาน	๒๗
๔.๓ การบูรณะและเสริมความมั่นคงวิหาร	๓๓
๔.๔ การบูรณะและเสริมความมั่นคงเจดีย์ราย	๓๕
๔.๕ การบูรณะและเสริมความมั่นคงอาคารหมายเลข ๕	๓๘
๔.๖ การบูรณะและเสริมความมั่นคงแนวกำแพงวัด	๓๙
๔.๗ งานองค์ประกอบภูมิทัศน์	๔๐
<b>บทที่ ๕ บทวิเคราะห์และสรุป</b>	<b>๔๖</b>
บรรณานุกรม	
ภาคผนวก	
- ตารางโบราณวัตถุที่พบจากการขุดตรวจทางโบราณคดี	
- แบบโบราณสถาน	
- สำเนาสัญญาจ้างและรายการประกอบแบบ	

